


Quick Manual

*使用するPermeability Buffer及びDosing Solutionは、予め37°Cに温めておく

Permeability Studies (A to B)

i) Rinse


- ① insertからmedium or 溶液を除去し、100 µLのPermeability Buffer (37°C)を入れる。
- ② 24 well plateからmedium or 溶液を除去し、600 µLのPermeability Buffer (37°C)を入れる。
- ③ ①, ②の作業を繰り返し、insertと24 well plateを3回Rinseする。



③ 3回Rinseする。

ii) Assay

insertからPermeability Bufferをアスピレートし、100 µLのDosing Solutionを入れる。



iii) Collection


insert及び24 well plateからそれぞれ溶液を回収し、解析する。



Permeability Studies (B to A)

i) Rinse


- ① insertからmedium or 溶液を除去し、100 µLのPermeability Buffer (37°C)を入れる。
- ② 24 well plateからmedium or 溶液を除去し、600 µLのPermeability Buffer (37°C)を入れる。
- ③ ①, ②の作業を繰り返し、insertと24 well plateを3回Rinseする。



③ 3回Rinseする。

ii) Assay

Permeability Buffer (37°C)を除去し、600 µLのDosing solutionを24 wellに置き換える。



iii) Collection

insert及び24 well plateからそれぞれ溶液を回収し、解析する。

